

# ANALYSERAPPORT

Døjringe Vandværk  
Sorøvej 16  
4180 Sorø

Sagsnavn: Døjringe vandværk  
Antal prøver: 2  
Prøver modtaget: 08-09-2025  
Rapport dato: 10-09-2025  
Rapport nr.: 113566

|                      |                                                               |                 |                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 08-09-2025 kl.07:30                                           | Laboratorienr.: | DV25360308-001                                                     |
| Prøvetager:          | Højvang/lra                                                   | Emballage:      | Ok                                                                 |
| Analyseperiode:      | 08-09-2025 til 10-09-2025                                     | Formål:         | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted:   | Døjringevej 27, Stenlille (4295), Personale wc vas k          | Omfang:         | Omprøve                                                            |
| Prøvetype:           | Drikkevand                                                    |                 |                                                                    |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                                                     |                 |                                                                    |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 |                 |                                                                    |

| Parameter                 | Resultat | Enhed      | Min / Max. | DL | Referencer                    | +/-         |
|---------------------------|----------|------------|------------|----|-------------------------------|-------------|
| Coliforme bakterier       | <1       | MPN/100 mL | / < 1      | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1       | MPN/100 mL | / < 1      | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |

**Overskridelser:** Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min./max.-værdier

**Afvigelser/kommentarer til denne prøve:** Ingen

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

Døjringe Vandværk  
Sorøvej 16  
4180 Sorø

Sagsnavn: Døjringe vandværk  
Antal prøver: 2  
Prøver modtaget: 08-09-2025  
Rapport dato: 10-09-2025  
Rapport nr.: 113566

|                      |                                                               |                 |                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Prøvetagning, start: | 08-09-2025 kl.07:35                                           | Laboratorienr.: | DV25360308-002         |
| Prøvetager:          | Højvang/lra                                                   | Emballage:      | Ok                     |
| Analyseperiode:      | 08-09-2025 til 10-09-2025                                     | Formål:         | Drikkevandskontrol     |
| Prøvetagningssted:   | Døjringevej 27, Stenlille (4295), Personalerum                |                 | ledningsnet, udtaget   |
| Prøvetype:           | Drikkevand                                                    |                 | ved forbrugers taphane |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                                                     |                 | med gennemskyl         |
|                      |                                                               | Omfang:         | Omprøve                |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 |                 |                        |

| Parameter                 | Resultat | Enhed      | Min / Max. | DL | Referencer                    | +/-         |
|---------------------------|----------|------------|------------|----|-------------------------------|-------------|
| Coliforme bakterier       | 1        | MPN/100 mL | / < 1      | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1       | MPN/100 mL | / < 1      | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |

**Overskridelser:** Se understregede/røde resultater

**Afviselser/kommentarer til denne prøve:** Ingen

## Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1633 af 19/12/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

**Godkendt af:**



Helle Møllegård Dahl  
Teamleder Vand & Speciale

## Sendt til:

duebjergauto@c.dk - Eduard Rasmussen

drikkevand@soroe.dk - Sorø Kommune

peterczarlarsen@icloud.com

Rapport status: Final

## Bilag til denne rapport:

Ingen

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger