

## ANALYSERAPPORT

Døjringe Vandværk  
Sorøvej 16  
4180 Sorø

Sagsnavn: Døjringe vandværk  
Antal prøver: 3  
Prøver modtaget: 29-09-2025  
Rapport dato: 02-10-2025  
Rapport nr.: 115385

|                      |                           |                 |                                          |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 29-09-2025 kl. 11:55      | Laboratorienr.: | DV25390028-001                           |
| Prøvetager:          | Højvang/jfm               | Emballage:      | Ok                                       |
| Analyseperiode:      | 29-09-2025 til 02-10-2025 | Formål:         | Boringskontrol,<br>drikkevandsindvinding |
| Prøvetagningssted:   | DGU 211.518,              | Omfang:         | Omprøve                                  |
| Prøvetype:           | Drikkevandsboring         |                 |                                          |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                 |                 |                                          |

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

| Parameter                 | Resultat | Enhed      | Min / Max. | DL | Referencer                    | +/-         |
|---------------------------|----------|------------|------------|----|-------------------------------|-------------|
| Coliforme bakterier       | 1        | MPN/100 mL |            | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1       | MPN/100 mL |            | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |

Afvielser/kommentarer til denne prøve: Ingen

### Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

**Døjringe Vandværk**  
**Sorøvej 16**  
**4180 Sorø**

Sagsnavn: **Døjringe vandværk**  
 Antal prøver: 3  
 Prøver modtaget: 29-09-2025  
 Rapport dato: 02-10-2025  
 Rapport nr.: 115385

|                      |                           |                 |                                          |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 29-09-2025 kl.12:10       | Laboratorienr.: | DV25390028-002                           |
| Prøvetager:          | Højvang/jfm               | Emballage:      | Ok                                       |
| Analyseperiode:      | 29-09-2025 til 02-10-2025 | Formål:         | Boringskontrol,<br>drikkevandsindvinding |
| Prøvetagningssted:   | <b>DGU 211.529,</b>       | Omfang:         | Omprøve                                  |
| Prøvetype:           | <b>Drikkevandsboring</b>  |                 |                                          |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                 |                 |                                          |

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

| Parameter                 | Resultat | Enhed      | Min / Max. | DL | Referencer                    | +/-         |
|---------------------------|----------|------------|------------|----|-------------------------------|-------------|
| Coliforme bakterier       | <1       | MPN/100 mL |            | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1       | MPN/100 mL |            | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |

Afviigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

**Døjringe Vandværk**  
**Sorøvej 16**  
**4180 Sorø**

Sagsnavn: **Døjringe vandværk**  
 Antal prøver: **3**  
 Prøver modtaget: **29-09-2025**  
 Rapport dato: **02-10-2025**  
 Rapport nr.: **115385**

|                      |                           |                 |                                       |
|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 29-09-2025 kl.12:20       | Laboratorienr.: | DV25390028-003                        |
| Prøvetager:          | Højvang/jfm               | Emballage:      | Ok                                    |
| Analyseperiode:      | 29-09-2025 til 02-10-2025 | Formål:         | Boringskontrol, drikkevandsindvinding |
| Prøvetagningssted:   | <b>DGU 211.1160,</b>      | Omfang:         | Omprøve                               |
| Prøvetype:           | <b>Drikkevandsboring</b>  |                 |                                       |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                 |                 |                                       |

Prøvetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

| Parameter                 | Resultat | Enhed      | Min / Max. | DL | Referencer                    | +/-         |
|---------------------------|----------|------------|------------|----|-------------------------------|-------------|
| Coliforme bakterier       | <1       | MPN/100 mL |            | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1       | MPN/100 mL |            | 1  | DS/EN ISO 9308-2:2014+MM0001^ | d 0,25 (lg) |

Afvigelser/kommentarer til denne prøve: Ingen

## Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten. Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger. Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten. Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer. Udført iht: BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1633 af 19/12/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne) Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

## Godkendt af:



Heidi Jensen  
 Laborant

## Sendt til:

duebjergauto@c.dk - Eduard Rasmussen  
 drikkevand@soroe.dk - Sorø Kommune  
 peterczarlarsen@icloud.com - Kasserer Peter Larsen  
 Rapport status: Final

## Bilag til denne rapport:

Ingen

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.  
 # Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.  
 ^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger